

## Remove software u Arris VIP1113

- V případě problémů většinou pomůže odstranění uloženého software v set-top-boxu (dále jen STB) a nové stažení nového software do STB

1. Stiskněte tlačítko na spodní straně set-top boxu (kontrolka na přední straně zařízení zhasne).




2. Držte toto tlačítko stisknuté po dobu 10 vteřin, dokud se kontrolka na přední straně zařízení nerozblíká zeleně

3. Během stisku tlačítka a v průběhu jeho povolení opakovaně tiskněte na dálkovém ovladači tlačítko




MENU. Zařízení se přepne do servisního menu.


4. V zobrazeném servisním menu zvolte pomocí navigačních klávesy  na dálkovém ovladači




položku  a potvrďte ji tlačítkem  na ovladači.

5. Ve spodní části obrazovky se zobrazí volba . Stiskněte





tlačítko  na dálkovém ovladači.

6. Zobrazí se dialogové okno:



Pomocí navigační klávesy  na dálkovém ovladači zvolte možnost  a potvrďte klávesou  na dálkovém ovladači.

7. Poté stiskněte navigační klávesu  na dálkovém ovladači.

8. Zvolte možnost  pomocí navigační klávesy  na dálkovém ovladači a potvrďte možnost  tlačítkem  na dálkovém ovladači.

9. Vyčkejte, dokud neproběhne kompletní načtení softwaru do zařízení. Tento proces může trvat i několik minut.